Rutschung Haldenstraße 22 + 24 in Hohenems

Abbildung 1 bis 3 Rutschung 2023; Abbildung 4 -10 Rutschung 2017



Abb. 1: Rutschfläche 2023 rechts; Rutschfläche 2017 links



Abb. 2: Sofortmaßnahme Betonfertigteilmauer; Bergseitig



Abb. 3: Bergseitige Mauer unterhalb der Rutschung



Abb. 4: Garage von Haus Haldenstraße 24 mit Rutschbereich 2017



Abb. 5: Bergseite von Garage Haldenstraße 24 (2017)



Abb. 6: Betroffene Gebäudereihe (2017)



Abb. 7: Ansicht des Hanges mit Garage und Haus Nr. 24 im Vordergrund



Abb. 8: Überfahrene Mauern zwischen Haus Nr. 22 und 24



Abb. 9: Abgerutschte Moräne auf Mergel



Abb. 10: Abgerutschter Wurzelstock